

# COLORANTI ACIDI E FOLLONE PER LA TINTURA DI LANA E NYLON

acid dyes and follone  
for wool and nylon



# ACID



L'assortimento comprende coloranti che, opportunamente selezionati, sono in grado di tingere ad esaurimento garantendo una buona penetrazione e ugualizzazione.

I coloranti **ACIDI** per lana e poliammide sono in grado di garantire ugualizzazione e solidità generali buone.

I coloranti **FOLLONE** per lana e poliammide sono in grado di garantire buone solidità alla follatura.

### DISSOLUZIONE DEI COLORANTI

Si consiglia di versare il colore in acqua calda possibilmente addolcita sotto agitazione.

### Ausiliari per tintura ad esaurimento con coloranti acidi su lana

|                 |                                                                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDROPOL X150    | Imbibente, disaerante (se ne consiglia l'uso soprattutto con materiale molto battuto es. feltri). |
| ADIPAL SCN/L    | Buon potere ugualizzante, imbibente e penetrante.                                                 |
| ANTISCHIUMA P20 | In caso si utilizzino macchine con forte turbolenza.                                              |

### Ausiliari per tintura ad esaurimento con coloranti follone

|                 |                                                                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDROPOL X150    | Imbibente, disaerante (se ne consiglia l'uso soprattutto con materiale molto battuto es. feltri). |
| ADIPAL MK/A     | Buon potere ugualizzante, imbibente e penetrante.                                                 |
| ANTISCHIUMA P20 | In caso si utilizzino macchine con forte turbolenza.                                              |

### Ausiliari per tintura ad esaurimento con coloranti acidi su poliammide

|                 |                                                                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDROPOL X150    | Imbibente, disaerante (se ne consiglia l'uso soprattutto con materiale molto battuto es. feltri). |
| ADIPAL P        | Buon potere ugualizzante, imbibente e penetrante.                                                 |
| ADIPAL VS       | Regolatore di pH, ugualizzante per poliammide.                                                    |
| ANTISCHIUMA P20 | In caso si utilizzino macchine con forte turbolenza.                                              |

Per tinture con toni medio scuri, si consiglia una fissazione con FISSATORE DKC per aumentarne i valori di solidità di sfregamento ad umido delle tinte, in particolare all'acqua e al sudore.

### Le solidità\* del colore sono state testate secondo norme:

|                    |                             |                         |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------|
| UNI EN ISO 105 BO2 | Solidità alla luce Xenon    | (Light fastness, Xenon) |
| UNI EN ISO 105 E01 | Solidità all'acqua severa   | (Water fastness)        |
| UNI EN ISO 105 C06 | Solidità al lavaggio a 40°C | (Washing fastness 40°C) |
| UNI EN ISO 105 E04 | Solidità al sudore          | (Perspiration fastness) |
| UNI EN ISO 105 X12 | Solidità allo sfregamento   | (Rubbing fastness)      |


\*Le solidità ad umido sono state rilevate su tinto post fissato

Le caratteristiche dei materiali e le condizioni di lavorazione possono influire sui dati esposti in questa cartella; pertanto, essi sono da considerarsi puramente indicativi.



**GIALLO SOLIDEN GR**

**Soliden Yellow GR**




0,5 %                      1,5 %

| Solidità del colore Color fastness                    |             | Proprietà Properties |     |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----|
|                                                       |             |                      |     |
| Luce 1/6 Xenotest<br>Lightfastness 1/6 Xenon Lamp     |             | 5-6                  |     |
| Luce 1/1 Xenotest<br>Lightfastness 1/1 Xenon Lamp     |             | 6                    |     |
|                                                       |             | staining             |     |
|                                                       | cambio tono | C                    | W   |
| Acqua severa<br>Water fastness                        | 3           | 3                    | 3   |
| Solidità al lavaggio 40°C<br>Washing fastness at 40°C | 4           | 4                    | 4-5 |
| Sudore alcalino<br>Perspiration fastness alkaline     | 4           | 2-3                  | 3-4 |
| Sudore acido<br>Perspiration fastness acid            | 4           | 3-4                  | 4   |
| Sfregamento secco<br>Rubbing fastness dry             | 5           |                      |     |
| Sfregamento a umido<br>Rubbing fastness wet           | 4-5         |                      |     |
| Follatura alcalina severa<br>Milling alkaline severe  | 3           |                      |     |
| Decatizzo severo<br>Decatizing Severe                 | 4           |                      |     |
| Solubilità gr.it. 90°C<br>Solubility gr.it. 90 C      | 60          |                      |     |
|                                                       |             |                      |     |
|                                                       |             |                      |     |



GIALLO ACIDO 3RL

Acid Yellow 3RL




0,5 %                      1,5 %

| Solidità del colore Color fastness                           |  |     |             |          | Proprietà Properties |  |
|--------------------------------------------------------------|--|-----|-------------|----------|----------------------|--|
|                                                              |  |     |             |          |                      |  |
| Luce 1/6 Xenotest<br><i>Lightfastness 1/6 Xenon Lamp</i>     |  |     | 4           |          |                      |  |
| Luce 1/1 Xenotest<br><i>Lightfastness 1/1 Xenon Lamp</i>     |  |     | 4-5         |          |                      |  |
|                                                              |  |     | cambio tono | staining |                      |  |
|                                                              |  |     |             |          |                      |  |
|                                                              |  |     |             |          |                      |  |
| Acqua severa<br><i>Water fastness</i>                        |  | 4-5 | 4           | 4-5      |                      |  |
| Solidità al lavaggio 40°C<br><i>Washing fastness at 40°C</i> |  | 4-5 | 5           | 5        |                      |  |
| Sudore alcalino<br><i>Perspiration fastness alkaline</i>     |  | 4-5 | 4           | 4-5      |                      |  |
| Sudore acido<br><i>Perspiration fastness acid</i>            |  | 4-5 | 4           | 4-5      |                      |  |
| Sfregamento secco<br><i>Rubbing fastness dry</i>             |  |     | 5           |          |                      |  |
| Sfregamento a umido<br><i>Rubbing fastness wet</i>           |  |     | 4-5         |          |                      |  |
| Follatura alcalina severa<br><i>Milling alkaline severe</i>  |  |     | 4           |          |                      |  |
| Decatizzo severo<br><i>Decatizing Severe</i>                 |  |     | 4-5         |          |                      |  |
| Solubilità gr.lt. 90°C<br><i>Solubility gr.lt. 90 C</i>      |  |     | 75          |          |                      |  |
|                                                              |  |     |             |          |                      |  |



ROSSO ACIDO BNG

Acid Red BNG




0,5 %                      1,5 %

| Solidità del colore Color fastness                    |             | Proprietà Properties |     |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----|
|                                                       |             |                      |     |
| Luce 1/6 Xenotest<br>Lightfastness 1/6 Xenon Lamp     |             | 6-7                  |     |
| Luce 1/1 Xenotest<br>Lightfastness 1/1 Xenon Lamp     |             | 6-7                  |     |
|                                                       |             | staining             |     |
|                                                       | cambio tono | C                    | W   |
| Acqua severa<br>Water fastness                        | 4-5         | 3-4                  | 4   |
| Solidità al lavaggio 40°C<br>Washing fastness at 40°C | 5           | 5                    | 4-5 |
| Sudore alcalino<br>Perspiration fastness alkaline     | 4-5         | 3-4                  | 3-4 |
| Sudore acido<br>Perspiration fastness acid            | 4-5         | 3-4                  | 4   |
| Sfregamento secco<br>Rubbing fastness dry             | 4-5         |                      |     |
| Sfregamento a umido<br>Rubbing fastness wet           | 4           |                      |     |
| Follatura alcalina severa<br>Milling alkaline severe  |             |                      |     |
| Decatizzo severo<br>Decatizing Severe                 | 4-5         |                      |     |
| Solubilità gr.it. 90°C<br>Solubility gr.it. 90 C      | 30          |                      |     |
|                                                       |             |                      |     |



ROSSO ACIDO 3BR

Acid Red 3BR




0,5 %                      1,5 %

| Solidità del colore Color fastness                    |             | Proprietà Properties |     |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----|
|                                                       |             |                      |     |
| Luce 1/6 Xenotest<br>Lightfastness 1/6 Xenon Lamp     |             | 3                    |     |
| Luce 1/1 Xenotest<br>Lightfastness 1/1 Xenon Lamp     |             | 3-4                  |     |
|                                                       |             | staining             |     |
|                                                       | cambio tono | C                    | W   |
| Acqua severa<br>Water fastness                        | 4           | 3-4                  | 4   |
| Solidità al lavaggio 40°C<br>Washing fastness at 40°C | 4-5         | 4-5                  | 4   |
| Sudore alcalino<br>Perspiration fastness alkaline     | 4           | 4                    | 3-4 |
| Sudore acido<br>Perspiration fastness acid            | 4           | 4                    | 4   |
| Sfregamento secco<br>Rubbing fastness dry             | 4-5         |                      |     |
| Sfregamento a umido<br>Rubbing fastness wet           | 4           |                      |     |
| Follatura alcalina severa<br>Milling alkaline severe  |             |                      |     |
| Decatizzo severo<br>Decatizing Severe                 |             |                      |     |
| Solubilità gr.it. 90°C<br>Solubility gr.it. 90 C      | 30          |                      |     |
|                                                       |             |                      |     |



ROSSO SOLIDEN B

Soliden Red B



0,5 %

1,5 %

| Solidità del colore Color fastness                    |             | Proprietà Properties |   |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---|
|                                                       |             |                      |   |
| Luce 1/6 Xenotest<br>Lightfastness 1/6 Xenon Lamp     |             | 5-6                  |   |
| Luce 1/1 Xenotest<br>Lightfastness 1/1 Xenon Lamp     |             | 6                    |   |
|                                                       |             | staining             |   |
|                                                       | cambio tono | C                    | W |
| Acqua severa<br>Water fastness                        | 3-4         |                      | 4 |
| Solidità al lavaggio 40°C<br>Washing fastness at 40°C | 3-4         |                      | 4 |
| Sudore alcalino<br>Perspiration fastness alkaline     | 3-4         |                      | 4 |
| Sudore acido<br>Perspiration fastness acid            | 4           |                      |   |
| Sfregamento secco<br>Rubbing fastness dry             |             | 3                    |   |
| Sfregamento a umido<br>Rubbing fastness wet           |             | 4                    |   |
| Follatura alcalina severa<br>Milling alkaline severe  |             |                      |   |
| Decatizzo severo<br>Decatizing Severe                 |             |                      |   |
| Solubilità gr.it. 90°C<br>Solubility gr.it. 90 C      |             | 70                   |   |
|                                                       |             |                      |   |




enzo bresci s.r.l.  
coloranti prodotti chimici





VERDE ALIZ.G

Aliz. Green G




0,5 %                      1,5 %

| Solidità del colore Color fastness                    |             | Proprietà Properties |     |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----|
|                                                       |             |                      |     |
| Luce 1/6 Xenotest<br>Lightfastness 1/6 Xenon Lamp     |             | 5                    |     |
| Luce 1/1 Xenotest<br>Lightfastness 1/1 Xenon Lamp     |             | 6                    |     |
|                                                       |             | staining             |     |
|                                                       | cambio tono | C                    | W   |
| Acqua severa<br>Water fastness                        | 4           | 4                    | 4-5 |
| Solidità al lavaggio 40°C<br>Washing fastness at 40°C | 4           | 4                    | 4-5 |
| Sudore alcalino<br>Perspiration fastness alkaline     | 4           | 3-4                  | 3-4 |
| Sudore acido<br>Perspiration fastness acid            | 5           | 3-4                  | 4   |
| Sfregamento secco<br>Rubbing fastness dry             | 4-5         |                      |     |
| Sfregamento a umido<br>Rubbing fastness wet           | 4           |                      |     |
| Follatura alcalina severa<br>Milling alkaline severe  | 4           |                      |     |
| Decatizzo severo<br>Decatizing Severe                 | 4           |                      |     |
| Solubilità gr.it. 90°C<br>Solubility gr.it. 90 C      | 40          |                      |     |
|                                                       |             |                      |     |



BLU ALIZ. A2G

Aliz. Blue A2G




0,5 %                      1,5 %

| Proprietà Properties |                                                              | Solidità del colore Color fastness |          |     |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----|--|
|                      |                                                              |                                    |          |     |  |
|                      | Luce 1/6 Xenotest<br><i>Lightfastness 1/6 Xenon Lamp</i>     |                                    | 4-5      |     |  |
|                      | Luce 1/1 Xenotest<br><i>Lightfastness 1/1 Xenon Lamp</i>     |                                    | 5-6      |     |  |
|                      |                                                              |                                    | staining |     |  |
|                      |                                                              | cambio tono                        | C        | W   |  |
|                      | Acqua severa<br><i>Water fastness</i>                        | 4                                  | 3-4      | 4   |  |
|                      | Solidità al lavaggio 40°C<br><i>Washing fastness at 40°C</i> | 3                                  | 3-4      | 4   |  |
|                      | Sudore alcalino<br><i>Perspiration fastness alkaline</i>     | 3-4                                | 2-3      | 2-3 |  |
|                      | Sudore acido<br><i>Perspiration fastness acid</i>            | 4                                  | 2-3      | 2-3 |  |
|                      | Sfregamento secco<br><i>Rubbing fastness dry</i>             | 4-5                                |          |     |  |
|                      | Sfregamento a umido<br><i>Rubbing fastness wet</i>           | 3-4                                |          |     |  |
|                      | Follatura alcalina severa<br><i>Milling alkaline severe</i>  | 3                                  |          |     |  |
|                      | Decatizzo severo<br><i>Decatizing Severe</i>                 | 4-5                                |          |     |  |
|                      | Solubilità gr.it. 90°C<br><i>Solubility gr.it. 90 C</i>      | 30                                 |          |     |  |
|                      |                                                              |                                    |          |     |  |
|                      |                                                              |                                    |          |     |  |



BLU ACIDO EFGL

Acid Blue EFGL




0,5 %                      1,5 %

| Solidità del colore Color fastness                    |             | Proprietà Properties |     |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----|
|                                                       |             |                      |     |
| Luce 1/6 Xenotest<br>Lightfastness 1/6 Xenon Lamp     |             | 5-6                  |     |
| Luce 1/1 Xenotest<br>Lightfastness 1/1 Xenon Lamp     |             | 6                    |     |
|                                                       |             | staining             |     |
|                                                       | cambio tono | C                    | W   |
| Acqua severa<br>Water fastness                        | 3           | 3-4                  | 3-4 |
| Solidità al lavaggio 40°C<br>Washing fastness at 40°C | 4           | 4-5                  | 4-5 |
| Sudore alcalino<br>Perspiration fastness alkaline     | 3-4         | 3-4                  | 3-4 |
| Sudore acido<br>Perspiration fastness acid            | 4           | 4                    | 4   |
| Sfregamento secco<br>Rubbing fastness dry             | 4-5         |                      |     |
| Sfregamento a umido<br>Rubbing fastness wet           | 4           |                      |     |
| Follatura alcalina severa<br>Milling alkaline severe  |             |                      |     |
| Decatizzo severo<br>Decatizing Severe                 |             |                      |     |
| Solubilità gr.it. 90°C<br>Solubility gr.it. 90 C      | 50          |                      |     |
|                                                       |             |                      |     |
|                                                       |             |                      |     |




BLU SOLIDEN GBN

Soliden Blue GBN




0,5 %                      1,5 %

| Solidità del colore Color fastness                    |             | Proprietà Properties |     |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----|
|                                                       |             |                      |     |
| Luce 1/6 Xenotest<br>Lightfastness 1/6 Xenon Lamp     |             | 5-6                  |     |
| Luce 1/1 Xenotest<br>Lightfastness 1/1 Xenon Lamp     |             | 6                    |     |
|                                                       |             | staining             |     |
|                                                       | cambio tono | C                    | W   |
| Acqua severa<br>Water fastness                        | 3           | 3-4                  | 3-4 |
| Solidità al lavaggio 40°C<br>Washing fastness at 40°C | 4           | 4-5                  | 4-5 |
| Sudore alcalino<br>Perspiration fastness alkaline     | 3-4         | 3-4                  | 3-4 |
| Sudore acido<br>Perspiration fastness acid            | 4           | 4                    | 4   |
| Sfregamento secco<br>Rubbing fastness dry             | 4-5         |                      |     |
| Sfregamento a umido<br>Rubbing fastness wet           | 4           |                      |     |
| Follatura alcalina severa<br>Milling alkaline severe  |             |                      |     |
| Decatizzo severo<br>Decatizing Severe                 |             |                      |     |
| Solubilità gr.it. 90°C<br>Solubility gr.it. 90 C      | 50          |                      |     |
|                                                       |             |                      |     |
|                                                       |             |                      |     |



BLU CIELO ALIZ. R

Aliz. Sky Blue R



0,5 %

1,5 %

| Solidità del colore Color fastness                           |     |     |             |          | Proprietà Properties |  |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|----------|----------------------|--|
|                                                              |     |     |             |          |                      |  |
| Luce 1/6 Xenotest<br><i>Lightfastness 1/6 Xenon Lamp</i>     |     |     | 4           |          |                      |  |
| Luce 1/1 Xenotest<br><i>Lightfastness 1/1 Xenon Lamp</i>     |     |     | 5           |          |                      |  |
|                                                              |     |     | cambio tono | staining |                      |  |
|                                                              |     | C   |             |          |                      |  |
|                                                              |     | W   |             |          |                      |  |
| Acqua severa<br><i>Water fastness</i>                        | 3-4 | 3   | 3-4         |          |                      |  |
| Solidità al lavaggio 40°C<br><i>Washing fastness at 40°C</i> | 3   | 3   | 3-4         |          |                      |  |
| Sudore alcalino<br><i>Perspiration fastness alkaline</i>     | 3-4 | 2-3 | 2-3         |          |                      |  |
| Sudore acido<br><i>Perspiration fastness acid</i>            | 3-4 | 2-3 | 2-3         |          |                      |  |
| Sfregamento secco<br><i>Rubbing fastness dry</i>             | 4   |     |             |          |                      |  |
| Sfregamento a umido<br><i>Rubbing fastness wet</i>           | 3-4 |     |             |          |                      |  |
| Follatura alcalina severa<br><i>Milling alkaline severe</i>  | 3   |     |             |          |                      |  |
| Decatizzo severo<br><i>Decatizing Severe</i>                 | 4   |     |             |          |                      |  |
| Solubilità gr.lt. 90°C<br><i>Solubility gr.lt. 90 C</i>      | 50  |     |             |          |                      |  |
|                                                              |     |     |             |          |                      |  |




enzo bresci s.r.l.  
coloranti prodotti chimici



BLU INDOCIANINA 6B

Indocyanine Blue 6B




0,5 %                      1,5 %

| Solidità del colore Color fastness                           |             | Proprietà Properties |     |
|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----|
|                                                              |             |                      |     |
| Luce 1/6 Xenotest<br><i>Lightfastness 1/6 Xenon Lamp</i>     |             | 1-2                  |     |
| Luce 1/1 Xenotest<br><i>Lightfastness 1/1 Xenon Lamp</i>     |             | 3                    |     |
|                                                              |             | staining             |     |
|                                                              | cambio tono | C                    | W   |
| Acqua severa<br><i>Water fastness</i>                        | 4-5         | 4-5                  | 4-5 |
| Solidità al lavaggio 40°C<br><i>Washing fastness at 40°C</i> | 5           | 5                    | 5   |
| Sudore alcalino<br><i>Perspiration fastness alkaline</i>     | 4           | 4-5                  | 4   |
| Sudore acido<br><i>Perspiration fastness acid</i>            | 4           | 4-5                  | 4-5 |
| Sfregamento secco<br><i>Rubbing fastness dry</i>             | 4-5         |                      |     |
| Sfregamento a umido<br><i>Rubbing fastness wet</i>           | 3-4         |                      |     |
| Follatura alcalina severa<br><i>Milling alkaline severe</i>  | 4-5         |                      |     |
| Decatizzo severo<br><i>Decatizing Severe</i>                 | 3-4         |                      |     |
| Solubilità gr.it. 90°C<br><i>Solubility gr.it. 90 C</i>      | 40          |                      |     |
|                                                              |             |                      |     |
|                                                              |             |                      |     |



VIOLETTO ALIZ. 3B

Aliz. Violet 3B




0,5 %                      1,5 %

| Proprietà Properties |                                                              | Solidità del colore Color fastness |          |     |  |   |   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----|--|---|---|
|                      |                                                              |                                    |          |     |  |   |   |
|                      | Luce 1/6 Xenotest<br><i>Lightfastness 1/6 Xenon Lamp</i>     |                                    | 4        |     |  |   |   |
|                      | Luce 1/1 Xenotest<br><i>Lightfastness 1/1 Xenon Lamp</i>     |                                    | 5        |     |  |   |   |
|                      |                                                              |                                    | staining |     |  |   |   |
|                      |                                                              | cambio tono                        |          |     |  | C | W |
|                      | Acqua severa<br><i>Water fastness</i>                        | 4                                  | 3        | 4-5 |  |   |   |
|                      | Solidità al lavaggio 40°C<br><i>Washing fastness at 40°C</i> | 3-4                                | 4-5      | 4-5 |  |   |   |
|                      | Sudore alcalino<br><i>Perspiration fastness alkaline</i>     | 4                                  | 2        | 4   |  |   |   |
|                      | Sudore acido<br><i>Perspiration fastness acid</i>            | 4                                  | 3        | 4-5 |  |   |   |
|                      | Sfregamento secco<br><i>Rubbing fastness dry</i>             | 4-5                                |          |     |  |   |   |
|                      | Sfregamento a umido<br><i>Rubbing fastness wet</i>           | 4-5                                |          |     |  |   |   |
|                      | Follatura alcalina severa<br><i>Milling alkaline severe</i>  | 4                                  |          |     |  |   |   |
|                      | Decatizzo severo<br><i>Decatizing Severe</i>                 | 4                                  |          |     |  |   |   |
|                      | Solubilità gr.it. 90°C<br><i>Solubility gr.it. 90 C</i>      | 60                                 |          |     |  |   |   |
|                      |                                                              |                                    |          |     |  |   |   |
|                      |                                                              |                                    |          |     |  |   |   |



**GIALLO FOLLONE 5GL**

**Follone Yellow 5GL**




0,5 %                      1,5 %

| Solidità del colore Color fastness                    |             | Proprietà Properties |     |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----|
|                                                       |             |                      |     |
| Luce 1/6 Xenotest<br>Lightfastness 1/6 Xenon Lamp     |             | 3-4                  |     |
| Luce 1/1 Xenotest<br>Lightfastness 1/1 Xenon Lamp     |             | 4-5                  |     |
|                                                       |             | staining             |     |
|                                                       | cambio tono |                      |     |
| Acqua severa<br>Water fastness                        |             | C                    | W   |
| Solidità al lavaggio 40°C<br>Washing fastness at 40°C | 4-5         | 4-5                  | 4-5 |
| Sudore alcalino<br>Perspiration fastness alkaline     | 4           | 4                    | 4-5 |
| Sudore acido<br>Perspiration fastness acid            | 4           | 4                    | 4-5 |
| Sfregamento secco<br>Rubbing fastness dry             | 4-5         |                      |     |
| Sfregamento a umido<br>Rubbing fastness wet           | 3-4         |                      |     |
| Follatura alcalina severa<br>Milling alkaline severe  | 4           |                      |     |
| Decatizzo severo<br>Decatizing Severe                 | 4           |                      |     |
| Solubilità gr.it. 90°C<br>Solubility gr.it. 90 C      | 45          |                      |     |
|                                                       |             |                      |     |
|                                                       |             |                      |     |



GIALLO FOLLONER

Follone Yellow R




0,5 %                      1,5 %

| Solidità del colore Color fastness                           |             |     |          |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------|--|--|
|                                                              |             |     |          |  |  |
| Luce 1/6 Xenotest<br><i>Lightfastness 1/6 Xenon Lamp</i>     |             |     | 3-4      |  |  |
| Luce 1/1 Xenotest<br><i>Lightfastness 1/1 Xenon Lamp</i>     |             |     | 4-5      |  |  |
|                                                              |             |     | staining |  |  |
|                                                              | cambio tono | C   |          |  |  |
|                                                              |             | W   |          |  |  |
| Acqua severa<br><i>Water fastness</i>                        | 4-5         | 4-5 | 5        |  |  |
| Solidità al lavaggio 40°C<br><i>Washing fastness at 40°C</i> | 4-5         | 4-5 | 4-5      |  |  |
| Sudore alcalino<br><i>Perspiration fastness alkaline</i>     | 4           | 4   | 4        |  |  |
| Sudore acido<br><i>Perspiration fastness acid</i>            | 4           | 4   | 4-5      |  |  |
| Sfregamento secco<br><i>Rubbing fastness dry</i>             |             |     | 4-5      |  |  |
| Sfregamento a umido<br><i>Rubbing fastness wet</i>           |             |     | 4        |  |  |
| Follatura alcalina severa<br><i>Milling alkaline severe</i>  |             |     | 4        |  |  |
| Decatizzo severo<br><i>Decatizing Severe</i>                 |             |     | 4        |  |  |
| Solubilità gr.lt. 90°C<br><i>Solubility gr.lt. 90 C</i>      |             |     | 40       |  |  |
|                                                              |             |     |          |  |  |
|                                                              |             |     |          |  |  |



SCARLATTO FOLLONE FG

Follone Scarlet FG




0,5 %                      1,5 %

| Proprietà Properties |                                                              | Solidità del colore Color fastness |          |     |  |   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----|--|---|
|                      |                                                              |                                    |          |     |  |   |
|                      | Luce 1/6 Xenotest<br><i>Lightfastness 1/6 Xenon Lamp</i>     |                                    | 4        |     |  |   |
|                      | Luce 1/1 Xenotest<br><i>Lightfastness 1/1 Xenon Lamp</i>     |                                    | 4-5      |     |  |   |
|                      |                                                              |                                    | staining |     |  |   |
|                      |                                                              | cambio tono                        |          |     |  | C |
|                      | Acqua severa<br><i>Water fastness</i>                        | 4-5                                | 4-5      | 4-5 |  |   |
|                      | Solidità al lavaggio 40°C<br><i>Washing fastness at 40°C</i> | 4-5                                | 4-5      | 4-5 |  |   |
|                      | Sudore alcalino<br><i>Perspiration fastness alkaline</i>     | 4                                  | 4-5      | 4-5 |  |   |
|                      | Sudore acido<br><i>Perspiration fastness acid</i>            | 4                                  | 4-5      | 5   |  |   |
|                      | Sfregamento secco<br><i>Rubbing fastness dry</i>             |                                    | 4        |     |  |   |
|                      | Sfregamento a umido<br><i>Rubbing fastness wet</i>           |                                    | 3-4      |     |  |   |
|                      | Follatura alcalina severa<br><i>Milling alkaline severe</i>  |                                    | 4        |     |  |   |
|                      | Decatizzo severo<br><i>Decatizing Severe</i>                 |                                    | 4        |     |  |   |
|                      | Solubilità gr.it. 90°C<br><i>Solubility gr.it. 90 C</i>      |                                    | 30       |     |  |   |
|                      |                                                              |                                    |          |     |  |   |
|                      |                                                              |                                    |          |     |  |   |



ROSSO FOLLONE 2B

Follone Red 2B




0,5 %                      1,5 %

| Proprietà Properties |  | Solidità del colore Color fastness                           |             |          |     |  |  |
|----------------------|--|--------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----|--|--|
|                      |  |                                                              |             |          |     |  |  |
|                      |  | Luce 1/6 Xenotest<br><i>Lightfastness 1/6 Xenon Lamp</i>     |             | 2-3      |     |  |  |
|                      |  | Luce 1/1 Xenotest<br><i>Lightfastness 1/1 Xenon Lamp</i>     |             | 3-4      |     |  |  |
|                      |  |                                                              |             | staining |     |  |  |
|                      |  |                                                              | cambio tono | C        | W   |  |  |
|                      |  | Acqua severa<br><i>Water fastness</i>                        | 5           | 5        | 5   |  |  |
|                      |  | Solidità al lavaggio 40°C<br><i>Washing fastness at 40°C</i> | 4           | 5        | 5   |  |  |
|                      |  | Sudore alcalino<br><i>Perspiration fastness alkaline</i>     | 4           | 3-4      | 4   |  |  |
|                      |  | Sudore acido<br><i>Perspiration fastness acid</i>            | 4-5         | 4        | 4-5 |  |  |
|                      |  | Sfregamento secco<br><i>Rubbing fastness dry</i>             | 5           |          |     |  |  |
|                      |  | Sfregamento a umido<br><i>Rubbing fastness wet</i>           | 4-5         |          |     |  |  |
|                      |  | Follatura alcalina severa<br><i>Milling alkaline severe</i>  |             |          |     |  |  |
|                      |  | Decatizzo severo<br><i>Decatizing Severe</i>                 | 4-5         |          |     |  |  |
|                      |  | Solubilità gr.it. 90°C<br><i>Solubility gr.it. 90 C</i>      | 50          |          |     |  |  |
|                      |  |                                                              |             |          |     |  |  |
|                      |  |                                                              |             |          |     |  |  |



# BORDÒ FOLLONE B

## Follone Bordeaux B




0,5 %                      1,5 %

| Solidità del colore Color fastness                           |             |     |          |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------|--|--|
|                                                              |             |     |          |  |  |
| Luce 1/6 Xenotest<br><i>Lightfastness 1/6 Xenon Lamp</i>     |             |     | 4-5      |  |  |
| Luce 1/1 Xenotest<br><i>Lightfastness 1/1 Xenon Lamp</i>     |             |     | 5-6      |  |  |
|                                                              |             |     | staining |  |  |
|                                                              | cambio tono | C   |          |  |  |
|                                                              |             | W   |          |  |  |
| Acqua severa<br><i>Water fastness</i>                        | 4-5         | 3-4 | 4        |  |  |
| Solidità al lavaggio 40°C<br><i>Washing fastness at 40°C</i> | 4           | 4-5 | 4-5      |  |  |
| Sudore alcalino<br><i>Perspiration fastness alkaline</i>     | 3-4         | 4-5 | 4-5      |  |  |
| Sudore acido<br><i>Perspiration fastness acid</i>            | 4           | 4-5 | 4-5      |  |  |
| Sfregamento secco<br><i>Rubbing fastness dry</i>             |             |     | 4-5      |  |  |
| Sfregamento a umido<br><i>Rubbing fastness wet</i>           |             |     | 4        |  |  |
| Follatura alcalina severa<br><i>Milling alkaline severe</i>  |             |     |          |  |  |
| Decatizzo severo<br><i>Decatizing Severe</i>                 |             |     |          |  |  |
| Solubilità gr.lt. 90°C<br><i>Solubility gr.lt. 90 C</i>      |             |     | 40       |  |  |
|                                                              |             |     |          |  |  |
| Proprietà Properties                                         |             |     |          |  |  |



ROSSO FOLLONE 3BN

Follone Red 3BN




0,5 %                      1,5 %

| Solidità del colore Color fastness                    |             | Proprietà Properties |     |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----|
|                                                       |             |                      |     |
| Luce 1/6 Xenotest<br>Lightfastness 1/6 Xenon Lamp     |             | 3-4                  |     |
| Luce 1/1 Xenotest<br>Lightfastness 1/1 Xenon Lamp     |             | 4-5                  |     |
|                                                       |             | staining             |     |
|                                                       | cambio tono |                      |     |
| Acqua severa<br>Water fastness                        | 4-5         | C                    | W   |
| Solidità al lavaggio 40°C<br>Washing fastness at 40°C | 4           | 4-5                  | 4   |
| Sudore alcalino<br>Perspiration fastness alkaline     | 4           | 3-4                  | 3-4 |
| Sudore acido<br>Perspiration fastness acid            | 4           | 4                    | 4   |
| Sfregamento secco<br>Rubbing fastness dry             | 4-5         |                      |     |
| Sfregamento a umido<br>Rubbing fastness wet           | 3-4         |                      |     |
| Follatura alcalina severa<br>Milling alkaline severe  | 4           |                      |     |
| Decatizzo severo<br>Decatizing Severe                 | 4           |                      |     |
| Solubilità gr.it. 90°C<br>Solubility gr.it. 90 C      | 65          |                      |     |
|                                                       |             |                      |     |
|                                                       |             |                      |     |



VERDE FOLLONE 6B

Follone Green 6B



0,5 %

1,5 %

| Solidità del colore Color fastness                           |             | Proprietà Properties |     |
|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----|
|                                                              |             |                      |     |
| Luce 1/6 Xenotest<br><i>Lightfastness 1/6 Xenon Lamp</i>     |             | 1                    |     |
| Luce 1/1 Xenotest<br><i>Lightfastness 1/1 Xenon Lamp</i>     |             | 2                    |     |
|                                                              |             | staining             |     |
|                                                              | cambio tono | C                    | W   |
| Acqua severa<br><i>Water fastness</i>                        | 4           | 3-4                  | 4   |
| Solidità al lavaggio 40°C<br><i>Washing fastness at 40°C</i> | 3           | 4                    | 4-5 |
| Sudore alcalino<br><i>Perspiration fastness alkaline</i>     | 3-4         | 2-3                  | 3-4 |
| Sudore acido<br><i>Perspiration fastness acid</i>            | 3-4         | 3                    | 4   |
| Sfregamento secco<br><i>Rubbing fastness dry</i>             | 4-5         |                      |     |
| Sfregamento a umido<br><i>Rubbing fastness wet</i>           | 3           |                      |     |
| Follatura alcalina severa<br><i>Milling alkaline severe</i>  | 3           |                      |     |
| Decatizzo severo<br><i>Decatizing Severe</i>                 | 4           |                      |     |
| Solubilità gr.it. 90°C<br><i>Solubility gr.it. 90 C</i>      | 80          |                      |     |
|                                                              |             |                      |     |
|                                                              |             |                      |     |




enzo bresci s.r.l.  
coloranti prodotti chimici



BLUFOLLONE SBL

Follone Blue SBL



0,5 %

1,5 %

| Proprietà Properties |                                                              | Solidità del colore Color fastness |          |     |  |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----|--|--|--|
|                      |                                                              |                                    |          |     |  |  |  |
|                      | Luce 1/6 Xenotest<br><i>Lightfastness 1/6 Xenon Lamp</i>     |                                    | 4-5      |     |  |  |  |
|                      | Luce 1/1 Xenotest<br><i>Lightfastness 1/1 Xenon Lamp</i>     |                                    | 6        |     |  |  |  |
|                      |                                                              |                                    | staining |     |  |  |  |
|                      |                                                              | cambio tono                        | C        | W   |  |  |  |
|                      | Acqua severa<br><i>Water fastness</i>                        | 4                                  | 4-5      | 4-5 |  |  |  |
|                      | Solidità al lavaggio 40°C<br><i>Washing fastness at 40°C</i> | 4                                  | 4-5      | 4-5 |  |  |  |
|                      | Sudore alcalino<br><i>Perspiration fastness alkaline</i>     | 4                                  | 3-4      | 4   |  |  |  |
|                      | Sudore acido<br><i>Perspiration fastness acid</i>            | 4                                  | 4        | 4-5 |  |  |  |
|                      | Sfregamento secco<br><i>Rubbing fastness dry</i>             |                                    | 4-5      |     |  |  |  |
|                      | Sfregamento a umido<br><i>Rubbing fastness wet</i>           |                                    | 4        |     |  |  |  |
|                      | Follatura alcalina severa<br><i>Milling alkaline severe</i>  |                                    | 3-4      |     |  |  |  |
|                      | Decatizzo severo<br><i>Decatizing Severe</i>                 |                                    | 4        |     |  |  |  |
|                      | Solubilità gr.it. 90°C<br><i>Solubility gr.it. 90 C</i>      |                                    | 35       |     |  |  |  |
|                      |                                                              |                                    |          |     |  |  |  |
|                      |                                                              |                                    |          |     |  |  |  |




enzo bresci s.r.l.  
coloranti prodotti chimici



# BLUFOLLONE 5R

## Follone Blue 5R




0,5 %                      1,5 %

| Proprietà Properties |                                                              | Solidità del colore Color fastness |          |     |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----|--|
|                      |                                                              |                                    |          |     |  |
|                      | Luce 1/6 Xenotest<br><i>Lightfastness 1/6 Xenon Lamp</i>     |                                    | 4-5      |     |  |
|                      | Luce 1/1 Xenotest<br><i>Lightfastness 1/1 Xenon Lamp</i>     |                                    | 6        |     |  |
|                      |                                                              |                                    | staining |     |  |
|                      |                                                              | cambio tono                        | C        | W   |  |
|                      | Acqua severa<br><i>Water fastness</i>                        | 4                                  | 3        | 3-4 |  |
|                      | Solidità al lavaggio 40°C<br><i>Washing fastness at 40°C</i> | 4                                  | 4-5      | 3-4 |  |
|                      | Sudore alcalino<br><i>Perspiration fastness alkaline</i>     | 4                                  | 2-3      | 2-3 |  |
|                      | Sudore acido<br><i>Perspiration fastness acid</i>            | 4-5                                | 3        | 3   |  |
|                      | Sfregamento secco<br><i>Rubbing fastness dry</i>             | 4-5                                |          |     |  |
|                      | Sfregamento a umido<br><i>Rubbing fastness wet</i>           | 3-4                                |          |     |  |
|                      | Follatura alcalina severa<br><i>Milling alkaline severe</i>  | 3-4                                |          |     |  |
|                      | Decatizzo severo<br><i>Decatizing Severe</i>                 | 2                                  |          |     |  |
|                      | Solubilità gr.it. 90°C<br><i>Solubility gr.it. 90 C</i>      | 45                                 |          |     |  |
|                      |                                                              |                                    |          |     |  |
|                      |                                                              |                                    |          |     |  |

NERO FOLLONE VL

Follone Black VL



1 %

3 %


| Solidità del colore Color fastness                    |             |   |          |  | Proprietà Properties |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|---|----------|--|----------------------|--|
|                                                       |             |   |          |  |                      |  |
| Luce 1/6 Xenotest<br>Lightfastness 1/6 Xenon Lamp     |             |   |          |  |                      |  |
| Luce 1/1 Xenotest<br>Lightfastness 1/1 Xenon Lamp     | 4           |   |          |  |                      |  |
|                                                       |             |   | staining |  |                      |  |
|                                                       | cambio tono | C | W        |  |                      |  |
| Acqua severa<br>Water fastness                        | 4           | 4 | 4-5      |  |                      |  |
| Solidità al lavaggio 40°C<br>Washing fastness at 40°C | 4           | 5 | 4        |  |                      |  |
| Sudore alcalino<br>Perspiration fastness alkaline     | 4-5         | 5 | 4-5      |  |                      |  |
| Sudore acido<br>Perspiration fastness acid            | 4-5         | 5 | 4-5      |  |                      |  |
| Sfregamento secco<br>Rubbing fastness dry             | 4-5         |   |          |  |                      |  |
| Sfregamento a umido<br>Rubbing fastness wet           | 4           |   |          |  |                      |  |
| Follatura alcalina severa<br>Milling alkaline severe  | 4-5         |   |          |  |                      |  |
| Decatizzo severo<br>Decatizing Severe                 | 4           |   |          |  |                      |  |
| Solubilità gr.lt. 90°C<br>Solubility gr.lt. 90 C      | 50          |   |          |  |                      |  |
|                                                       |             |   |          |  |                      |  |



enzo bresci s.r.l.  
coloranti prodotti chimici

NERO FOLLONE VLG

Follone Black VLG



1 %

3 %

| Proprietà Properties |                                                       | Solidità del colore Color fastness                |          |     |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|-----|--|
|                      |                                                       |                                                   |          |     |  |
|                      |                                                       | Luce 1/6 Xenotest<br>Lightfastness 1/6 Xenon Lamp | 5-6      |     |  |
|                      |                                                       | Luce 1/1 Xenotest<br>Lightfastness 1/1 Xenon Lamp | 6        |     |  |
|                      |                                                       |                                                   | staining |     |  |
|                      | cambio tono                                           | C                                                 | W        |     |  |
|                      | Acqua severa<br>Water fastness                        | 3-4                                               | 4-5      | 4-5 |  |
|                      | Solidità al lavaggio 40°C<br>Washing fastness at 40°C | 4                                                 | 4-5      | 4-5 |  |
|                      | Sudore alcalino<br>Perspiration fastness alkaline     | 3                                                 | 4-5      | 4-5 |  |
|                      | Sudore acido<br>Perspiration fastness acid            | 3-4                                               | 4-5      | 4-5 |  |
|                      | Sfregamento secco<br>Rubbing fastness dry             | 4                                                 |          |     |  |
|                      | Sfregamento a umido<br>Rubbing fastness wet           | 3-4                                               |          |     |  |
|                      | Follatura alcalina severa<br>Milling alkaline severe  |                                                   |          |     |  |
|                      | Decatizzo severo<br>Decatizing Severe                 |                                                   |          |     |  |
|                      | Solubilità gr.lt. 90°C<br>Solubility gr.lt. 90 C      | 50                                                |          |     |  |
|                      |                                                       |                                                   |          |     |  |

FORNITURE TESSILI RIUNITE S.R.L.

Via Galvani , 12/b - 24061 Albano S. Alessandro (BG) - Italy  
phone: +39 035 581236 - vendite@ftr.it  
www.ftr.it

ENZO BRESCI S.R.L

Via di Gello, 66/68 - 59100 Prato (PO) - Italy  
Phone: +39 0574 630303 - info@enzobresci.it  
www.enzobresci.it